



# AKTUELLES

## Kubicek-Polyester-Ballonstoff



**OE-ZZZ „Primagaz“**

**BB60 (6.000 m<sup>3</sup>)**

**Werk-Nr. 131**

**Parachute-Tausch vor 200 h / Rest 100% Originalstoff**

**668:00 Stunden (16.09.2004)**

**Gewerblicher Einsatz Steiermark/A**

**Viel Winterbetrieb (UV!)**

**Fahrthöhen 1.000 – 2.000 m MSL**

Nachprüfung lt. § 40-1/4 ZLLV idgF durchgef. bei: <i>668</i> Betriebsstd. <i>6.9.2004</i>	
Nächste Nachprüfung: <i>6.9.2004</i>	
Das LFZ ist zum Zeitpunkt der Nachprüfung lufttüchtig.	
Die Beanstandungsliste ist zu beachten!	
Ort: <i>Sali, Steiermark</i> Datum: <i>16.9.2004</i>	
Prüfer: <i>Andreas Binder</i>	

✓ Nachprüfung / Grab-Test OK  
(Nick Binder / Prüfer, zugleich Cameron Balloons/A)



**OE-ZZK „Kleine Zeitung“**

**BB45 (4.500 m<sup>3</sup>)**

**Werk-Nr. 117**

**100% Originalstoff**

**756:35 Stunden (16.09.2004)**

**Gewerblicher Einsatz Steiermark/A**

**Viel Winterbetrieb (UV!)**

**Fahrthöhen 1.000 – 2.000 m MSL**

<i>in Zukunft</i>	100 Std./bzw Jahreskontr. lt. Herstellerangaben durchgeföhrt bei: <i>748:25</i> Betriebs-Std.
<i>ZZK</i>	Nächste Kontrolle bei: <i>8.9.25</i> Std. oder nach 12 Monaten, je nach früherem Eintreten.
<i>02-2004</i>	Das LFZ ist zum Zeitpunkt der Kontrolle lufttüchtig. <b>Die Mängelliste ist zu beachten!</b>
	Ort: <i>Sali, Steiermark</i> Datum: <i>16.9.2004</i>
	Prüfer: <i>Andreas Binder</i>

**Betreiber: Flaggi Ballooning, Kubicek-Repräsentant für Österreich / Peter & Irene Flaggi, info@apfelwirt.at**